



FISA TEHNICA

PULIMAR

LAC PENTRU TRATAREA PARDOSELILOR

DESCRIERE

PULIMAR este un produs care controlează evaporarea apei din pardoselile de beton, întârziind timpul de uscare al acestora. Protejează și mărește duritatea suprafețelor de beton pe care se aplică.

Acționează asupra suprafeței de beton formând o peliculă care:

- Reduce fisurile de suprafață;
- Previne formarea prafului;
- Protejează betonul și îmbunătățește rezistența sa finală;
- Redă suprafeței un excelent luciu și nu îngălbenește.

DOMENII DE APLICARE

PULIMAR este recomandat în special a se folosi pentru spațiile industriale, pardoseli în general supuse traficului intens.

DATE TEHNICE

Densitatea la 20°C	0'875±0'05 g/cm ³
Vâscozitatea	2,4 CST
Aspectul	incolor
Inflamabilitatea	34 °C
Combustibilitatea	44 °C
Conținutul de apă	nu există
Aciditate	nu există
Timp de uscare	1-2 ore
Solubilitatea	solubil în hidrocarburi aromatice

CONSUMUL

Consumul este de **12–15 m²/l** de produs.

MODUL DE UTILIZARE

Temperatura ambientului trebuie să fie cuprinsă între 5 – 30 °C, fără curenți de aer excesivi.

Temperatura stratului suport să fie cuprinsă între 5 – 25 °C.

Aplicarea

Odată ce betonul s-a întărit, se aplică imediat cu ajutorul unui pulverizator, de la o distanță de 30- 40 cm. Se acoperă întreaga suprafață, cu o peliculă uniformă și evitând crearea de straturi cu o grosime mare.

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curăță pulverizatorul cu solvent (Xileno sau Toluen) imediat, după fiecare aplicare.

AMBALAREA

PULIMAR este ambalat în bidoane de 25 l sau de 200 l.

DEPOZITARE

În ambalajele sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții optime de temperatură și umiditate.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE

Riscuri

Iritant pentru ochi și piele. Poate cauza arsuri. Iritant pentru plămâni.

Măsuri de precauție

Nu lăsați la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu ochii. A se purta ochelari de protecție adecvați. Evitați contactul prelungit și repetat cu pielea. A se folosi manuși/îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. Evitați inhalarea pulberii/prafului. În cazul în care încăperea nu este ventilată suficient, folosiți echipamente corespunzătoare de respirație. Spălați hainele murdare înainte de a se refolosi.

Primul ajutor

În caz de contact cu pielea, spălați zona respectivă cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii clătiți din abundență cu apă. Dacă respirația este îngreunată de aerul închis, scoateți persoana afectată la aer curat.

Metoda de depozitare a deșeurilor

Depozitați deșeurile în zone special amenajate, conform reglementărilor locale/zonale.

GARANȚIE

Informațiile și rezultatele, valorile indicate în prezenta fișă tehnică au fost testate în laboratoarele acreditate și cu echipamentele din laboratoarele proprii. Măsurile reale pot înregistra mici variații în funcție de circumstanțe care nu depind de noi. Se recomandă ca înainte de folosirea produsului să se realizeze probe/teste practice care să ateste posibilitatea utilizării produsului în condiții reale de lucru. Feyma25 își rezervă dreptul de a modifica unele caracteristici tehnice, în orice moment pentru o versiune actualizată. Clientul trebuie să verifice dacă foaia tehnică corespunde produsului pe care îl utilizează. În cazul în care există nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la biroul tehnic.